





Resumen







2025

Local de Yeppo.





-  Comuna de Recoleta.
-  8 artefactos
-  64 ml de cañería de agua.
-  68 ml de tubería de alcantarillado.

Edificio de seguridad.





-  Comuna de Renca.
-  214 artefactos
-  1.186 ml de cañería de agua.
-  841 ml de tubería de alcantarillado.

2024





Edificio de oficinas Ingemac.

-  Comuna de Renca.
-  10 artefactos
-  75 ml de cañería de agua.
-  72 ml de tubería de alcantarillado.

Sede de baños y caseta de seguridad.





-  Comuna de El Bosque.
-  9 artefactos
-  43 ml de cañería de agua.
-  35 ml de tubería de alcantarillado.

Edificio del Banco de Santiago.





-  Comuna de Santiago.
-  83 artefactos
-  490 ml de cañería de agua.
-  200 ml de tubería de alcantarillado.

2023





Sede de baños.

-  Comuna de El Bosque.
-  4 artefactos
-  31 ml de cañería de agua.
-  33 ml de tubería de alcantarillado.





Vivienda unifamiliar.

-  Comuna de Las Condes.
-  10 artefactos
-  97 ml de cañería de agua.
-  46 ml de tubería de alcantarillado.

Local de Farmacia Ahumada.





-  Comuna de Castro.
-  6 artefactos
-  20 ml de cañería de agua.
-  8 ml de tubería de alcantarillado.

Local de Farmacia Ahumada.





-  Comuna de Las Condes.
-  6 artefactos
-  23 ml de cañería de agua.
-  6 ml de tubería de alcantarillado.

2022





Local de Farmacia Ahumada.

-  Comuna de Antofagasta.
-  6 artefactos
-  13 ml de cañería de agua.
-  8 ml de tubería de alcantarillado.




Local de Just Burger.

-  Comuna de Maipú.
-  16 artefactos
-  84 ml de cañería de agua.
-  64 ml de tubería de alcantarillado.





Casino de Carabineros.

-  Comuna de Santiago.
-  37 artefactos
-  165 ml de cañería de agua.
-  89 ml de tubería de alcantarillado.





Vivienda unifamiliar.

-  Comuna de El Quisco.
-  9 artefactos
-  91 ml de tubería de alcantarillado.




Local de Farmacia Ahumada.

-  Comuna de La Reina.
-  6 artefactos
-  19 ml de cañería de agua.
-  8 ml de tubería de alcantarillado.

Local de Yeppo.

-  Comuna de Providencia.
-  10 artefactos
-  25 ml de cañería de agua.
-  17 ml de tubería de alcantarillado.

Vivienda unifamiliar.

-  Comuna de Colina.
-  8 artefactos
-  76 ml de tubería de alcantarillado.